

Отчет
о проведении тренировок (учений) в Региональном отделе Екаторинбург ООО «Башнефть-Розница»
за период с 12.04.2018 г. по 20.04.2018 г.

Начальнику Управления ПБОТОС
ООО «Башнефть-Розница»
В.В. Каретникову

№ п/п	Дата и время проведения	Наименование темы	Основание для проведения тренировок (учения)	Руководитель тренировки, привлекаемые силы и средства	Учебные вопросы на тренировку, отрабатываемые вводные	Оценка, краткие выводы
РО Екаторинбург						
1.	20.04.2018 г.	Замысел: Разгерметизация на втором поясе РВС 1000 на Нефтебазе РО Екаторинбург	График ТСУ в РО Екаторинбург	Главный инженер, Председатель КЧС Тихомиров А. А., работники Нефтебазы РО Екаторинбург 12 чел., 2 легковых автомобиля, члены КЧС РО Екаторинбург 4 чел., ПАСФ ООО «ОГНЕБОРЕЦ»: 7 спасателей, 2 машины газель, боновое ограждение, магнитный пластырь, вакуумная прокладка, вакуумный насос, промежуточная емкость поплавкового и бонового типа, сорбент	<ol style="list-style-type: none"> 1. Действия персонала, сил и средств в случае аварии на Нефтебазе. 2. Действия ПАСФ в случае аварии на нефтебазе. 3. Достаточность объема мероприятий для локализации и ликвидации розливов на нефтебазе. 	<p>Удовлетворительно.</p> <p>Время: Начало в 10:00 – оператор нефтебазы обнаружил течь на РВС 1000 на втором поясе, сообщил руководителю Нефтебазы, руководитель Нефтебазы направил дежурную бригаду для принятия экстренных мер реагирования, сообщила в ПАСФ и в КЧС РО.</p> <p>10-20 – прибытие ПАСФ, развертывание оборудования для локализации течи на РВС.</p> <p>10-30 течь локализована, проведены работы по сбору разлитого нефтепродукта.</p> <p>11-30 – прибыли члены КЧС для руководства аварией на месте.</p> <p>Выводы: Действия работников и ПАСФ слаженные, четкие, последовательные.</p>

Должностное лицо, ответственное за предоставление информации:

Начальник отдела ПБОТОС

Должность



М. В. Киселева

инициалы, фамилия